

Informe bocas de riego (hidrantes) de Pinilla de Fermoselle, Zamora

25 de agosto de 2026


Id	Identificación	Ubicación (link)	Comentarios
1	Montecarro I	Latitud: N 41°22'11.52912" Longitud: W 6°22'53.83452" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3698692,-6.3816207	La boca no tiene suficiente presión. La junta no encaja bien, puede que también esté algo obstruida la llave de paso por eso hay poca presión. Acción: Sustituir boca de riego o al menos sustituir llave de paso y junta.
2	Montecarro II	Latitud: N 41°22'12.58284" Longitud: W 6°22'53.44464" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3701619,-6.3815124	Boca de riego 100% operativa. Se ha procedido a limpiar y probar. Acción: pintar de azul RAL 5015
3	Montecarro III	Latitud: N 41°22'14.38284" Longitud: W 6°22'53.27724" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3706619,-6.3814659	Boca de riego 100% operativa. Se ha procedido a limpiar y probar.
4	Pozo El Lugar	Latitud: N 41°22'15.37824" Longitud: W 6°22'50.57184" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3709384,-6.3807144	Boca de riego 100% operativa. Se ha procedido a limpiar y probar. Acción: pintar de azul RAL 5015
5	Calle Caleja I	Latitud: N 41°22'15.924" Longitud: W 6°22'48.61848" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.37109,-	Boca de riego 100% operativa. Se ha procedido a limpiar y probar.

		6.3801718	
6	Calle Caleja II	Latitud: N 41°22'14.86992" Longitud: W 6°22'46.983" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3707972,-6.3797175	Boca de riego 100% operativa. Se ha procedido a limpiar y probar.
7	Corrales Oscuros	Latitud: N 41°22'14.25072" Longitud: W 6°22'44.75784" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3706252,-6.3790994	Boca de riego 100% operativa. Se ha procedido a limpiar y probar. Acción: pintar de azul RAL 5015
8	Plaza I	Latitud: N 41°22'16.08132" Longitud: W 6°22'44.8374" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3711337,-6.3791215	Rota, inservible, sin mantenimiento. No se pudo probar. Acción: sustitución de la boca de riego completa.
9	Plaza II	Latitud: N 41°22'16.93272" Longitud: W 6°22'45.75324" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3713702,-6.3793759	Boca de riego 100% operativa. Se ha procedido a limpiar y probar.
10	Plaza III	Latitud: N 41°22'16.85208" Longitud: W 6°22'46.54452" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3713478,-6.3795957	Rota, inservible, sin mantenimiento. No se pudo probar. Acción: sustitución de la boca de riego completa.
11	Plaza a Caleja I Calle Plaza	Latitud: N 41°22'15.96972" Longitud: W 6°22'46.69356" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3711027,-6.3796371	Boca de riego 100% operativa. Se ha procedido a limpiar y probar. Acción: pintar de azul RAL 5015
12	Calle Blanca	Latitud: N 41°22'19.05204"	Parece que tiene presión suficiente. Se probó pero

		Longitud: W 6°22'46.01028" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3719589,-6.3794473	pierde toda la presión por la junta. Acción: junta en muy mal estado, pierde toda la presión al conectar la manguera. Sustituir junta embebida (no se puede extraer) o sustituir boca de riego completa.
13	Cotorrón	Latitud: N 41°22'24.81672" Longitud: W 6°22'45.99948" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3735602,-6.3794443	Boca de riego 100% operativa. Se ha procedido a limpiar y probar. Acción: pintar de azul RAL 5015
14	Escuelas	Latitud: N 41°22'22.27764" Longitud: W 6°22'46.82568" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3728549,-6.3796738	Boca de riego 100% operativa. Boca de riego nueva instalada por Sayagua el viernes 21 de agosto de 2026.
15	Pizarricos	Latitud: N 41°22'20.685" Longitud: W 6°22'51.52728" Ver en Google: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.3724125,-6.3809798	Boca de riego 100% operativa. Se ha procedido a limpiar y probar. Acción: pintar de azul RAL 5015.

Mapa Google con ubicación de las bocas de riego:

<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1KhhGtgW9x1Wuhbk-WGT1jS6qiCa1BA&usp=sharing>



Otros datos técnicos:

Color oficial de bocas de incendios o hidrantes: RAL 5015 (Azul)

Material antiincendios disponible en Pinilla de Fermoselle:

Consistorio de Pinilla de Fermoselle (material custodiado por del Ayuntamiento de Villar del Buey)

- 3 mangueras B45 de 20 m
- 1 manguera B25 de 50 m
- 3 mangueras B25 de 20 m
- 1 reducción B45 mm a B25 mm
- 4 lanzas pequeñas B45 mm
- 1 lanza alemana de 2 posiciones B45 mm
- 1 llave para apertura de bocas de riego
- 5 bate fuegos
- 1 codo giratorio de salida de boca de riego

Nota: todas las conexiones son del tipo racor Barcelona de B25 (25 mm) o B45 (45 mm).


Material antiincendios particular a disposición de cualquier vecino

- 8 mangueras B45 de 20 m
- 3 bate fuegos
- 1 llave inglesa para abrir las bocas de riego
- 5 juntas tóricas de repuesto para racores B45 mm
- 2 reducciones B45 mm a B25 mm
- 1 lanza alemana de 2 posiciones B45 mm
- 1 lanza pequeña B45 mm
- 30 mascarillas KN95/FFP2
- 3 gorras con visera de algodón
- 3 gafas de protección básica para cenizas/partículas

Nota: Imprescindible en caso de acercarse a llamas llevar pantalones largos, camiseta manga larga y gorra preferiblemente fabricadas de materiales ignífugos o en su defecto de algodón y gafas de protección básica.

Anexo I:

Fotografías del estado de las bocas de riego a sustituir por no estar operativas o en muy mal estado, inservibles.

Id	Identificación	Fotografía de su estado actual
1	Montecarro I	

8

Plaza I



10

Plaza III



12

Calle Blanca

